

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE ACAMBARO			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por SAH
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular	
Email			Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	
Año 2011	Marca CHEVROLET	Modelo SILVERADO	Color BLU	Placas CV6382C	# Económico 98627	Recibido Fecha: 16/12/23 AM Hora: 9:00 PM
Km Entrada 245,617	Km Salida	VIN 3GCUENCGCX9BQ180636				Compromiso para Fecha: AM Hora: PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	MA	✓	MA
Asientos	✓	MA	✓	MA
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	✓	Estribos	MA
Antena/teléfono	MA	Guardafangos	MA
Antena/C.B.	MA	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	MA	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Llanta de Refacción
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Tapas de Rin
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Candado de Ruedas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Gato
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Llave para Tuercas de Rueda
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Triángulo de Seguridad
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Extinguidor
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Cables para Corriente
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Estuche de Herramientas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	



Notas: **TABlero ROTO**

Indicaciones del Cliente:
NO ARRANCA

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 14835