

# 

Nombre <b>CFC NORTE</b>			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por <b>87A</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular		Recibido Fecha: <b>23/3/12</b> AM Hora: <b>14:00</b>	
Email			Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	
Año <b>2013</b>	Marca <b>INTERNATIONAL</b>	Modelo <b>4200</b>	Color <b>BCO</b>	Placas <b>MUZ7089</b>	# Económico <b>105080</b>	Compromiso para Fecha: <b>AM</b> Hora: <b>PM</b>
Km Entrada <b>80,533</b>	Km Salida	VIN <b>3HAMMARLDL490090</b>				Salida Fecha: <b>24/3/12</b> AM Hora: <b>8:23</b> PM

D = Dañada      ✓ = Sin Daño Visible  
O = Operacional      R = Reparación Necesaria  
F = Falta Objeto      N/A = No Aplica

### CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	MA	✓	MA
Asientos	✓	MA	✓	MA
Consola Central	✓		Claxon	✓
Tablero	✓		Quemacocos	MA
Toldo	✓		Elevadores Eléctricos	MA
Luces Interiores	✓		Seguros Eléctricos	MA
Tapetes (# <u>1</u> )	✓		A.C./Climatizador	MA
Radio	✓		Espejo Retrovisor	MA

### CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	MA
Antena/teléfono	MA	Guardafangos	MA
Antena/C.B.	MA	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	MA	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

### VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ ☐ Llanta de Refacción

☐ ☒ Tapas de Rin

☐ ☒ Candado de Ruedas

☐ ☒ Gato

☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda

☐ ☒ Triángulo de Seguridad

☐ ☒ Extintidor

☐ ☒ Cables para Corriente


☐ ☒ Estuche de Herramientas

☒ ☐ Tarjeta de Circulación

☐ ☐ Placas

### CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Notas: **1 MOTORIERIA**

Indicaciones del Cliente:

**\* SE SIGUE APACANDO.**

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TIJUARA, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 12630**