

# **REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO**

Nombre <b>CFE SUR</b>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito: <b>SA</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto <b>ING. EDUARDO LOPEZ</b>		Tel. Celular	
Email <b>DISTRIBUCION</b>		Gasolina entrada LL 3/4 <input checked="" type="checkbox"/> 1/4		Gasolina salida LL 3/4 <input type="checkbox"/> 1/4	
Año <b>2007</b>	Marca <b>CHEVROLET</b>	Modelo <b>3500</b>	Color <b>BCO MU2557F</b>	# Económico <b>86384</b>	
Km Entrada <b>148,061</b>	Km Salida	VIN <b>3GBJC34R27M104779</b>			

D = Dañada      ✓ = Sin Daño Visible  
 O = Operacional      R = Reparación Necesaria  
 F = Falta Objeto      N/A = No Aplica

## **CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO**

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos N/A
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes (#) <b>F</b>				A.C./Climatizador N/A
Radio <b>F</b>				Espejo Retrovisor ✓

## **CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO**

Antena/radio ✓	Estribos N/A
Antena/teléfono N/A	Guardafangos N/A
Antena/C.B. N/A	Parabrisas ✓
Sist. de Alarma N/A	Limpiaparabrisas ✓
Luces Exteriores ✓	Espejos Laterales ✓









## **VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO**

SI NO

☒ Llanta de Refacción  
☐ Tapas de Rin  
☐ Candado de Ruedas  
☐ Gato  
☐ Llave para Tuercas de Rueda  
☐ Triángulo de Seguridad  
☐ Extinguidor  
☐ Cables para Corriente  
☐ Estuche de Herramientas  
☒ Tarjeta de Circulación  
☒ Placas

## **CONDICIONES DE PINTURA**

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas: **1 ESCALERA**  
**1 ESCALERA DE TIGER**

Indicaciones del Cliente:  
**1 SERVICIO MAYOR.**

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINUARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 12647**