

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE Zinapécuaro		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>		OdeS		ID:	
Dirección				Ciudad		Estado	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto		Tel. Celular	
Email				Gasolina entrada Lit. 3/4 % 1/4		Gasolina salida Lit. 3/4 % 1/4	
Año 2007		Marca Ford		Modelo F-250		Color Blanco	
Km Entrada 305 035		Km Salida		VIN 3FTGF17W87MA30951		Placas MU2597F	
						# Económico 90964	
Recibido				Compromiso para			
Fecha:				Fecha:			
Hora:				Hora:			
Salida				Salida			
Fecha:				Fecha:			

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—			
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	—			Claxon
Tablero	—			Quemacocos
Toldo	—		Elevadores Eléctricos	—
Luces Interiores	—		Seguros Eléctricos	—
Tapetes (#)	—		A.C./Climatizador	—
Radio	—		Espejo Retrovisor	—

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO
----	----

- ☐ ☐ Llama de Refacción
- ☐ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triangulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☐ Placas

Técnico

Firma de Supervision.

Cla. Sec.

Tel. Seg.

Sinistro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	_____	Estribos	_____
Antena/teléfono	_____	Guardafangos	_____
Antena/C.B.	_____	Parabrisas	_____
Sist. de Alarma	_____	Limpiaparabrisas	_____
Luces Exteriores	_____	Espejos Laterales	_____







CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Decolorada |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Color no Igualado |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Exceso de Rayones |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pequeñas Grietas |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Carrocería con golpes |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Emblemas completos |

SI NO

- ☐ Logos en buen estado
☐ Exceso de rociado
☐ Daños por granizo
☐ Lluvia ácida
☐ _____



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Fscape Perforado

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Adrian Castro Juárez
Recibo por

Recibo por

Firma del Cliente

ALUMAS

1022 IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUEBLO DE ATEOLAC 0726, C.D. Toluca, C. A. 50150, MEXICO
TEL. (443) 205127 / 305128

No. 10A CF54