

## REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE DISTRIBUCION			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>		OdeS	ID: 14
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUAREZ			Ciudad MORELIA		Estado MICHOACAN	Escrito Por ZONA MORELIA
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular		Recibido
Email hugo.rangel@cfe.mx			Gasolina entrada LL 3/4 % 1/4		Gasolina salida LL 3/4 % 1/4	
Año 2006	Marca Ford	Modelo Courier	Color BLANCO	Placas MV25417	# Económico 80395	Compromiso para
Km Entrada 125,442	Km Salida 125,442	VIN			Fecha: 11/01/20 AM Hora: 11/01/20 PM	
						Salida
						Fecha: 11/01/20 AM Hora: 11/01/20 PM

D = Dañada  
 O = Operacional  
 F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
 R = Reparación Necesaria  
 N/A = No Aplica

### CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	—			Claxon
Tablero	—			Quemacocos N/A
Toldo	—			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	—			Seguros Eléctricos F
Tapetes (#)	—			A.C./Climatizador N/A
Radio	—			Espejo Retrovisor

### CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	—	Estribos	N/A
Antena/teléfono	—	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	—	Parabrisas	—
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	—
Luces Exteriores	—	Espejos Laterales	—

### VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

- SI NO
- ☐ Llanta de Refacción
  - ☐ Tapas de Rin
  - ☐ Candado de Ruedas
  - ☐ Gato
  - ☐ Llave para Tuercas de Rueda
  - ☐ Triángulo de Seguridad
  - ☐ Extintidor
  - ☐ Cables para Corriente
  - ☐ Estuche de Herramientas
  - ☐ Tarjeta de Circulación
  - ☒ Placas

### CONDICIONES DE PINTURA

- |   |   |
|---|---|
| SI NO   | SI NO   |
| <input type="checkbox"/> Decolorada                       | <input type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado     | <input type="checkbox"/> Exceso de rociado    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones     | <input type="checkbox"/> Daños por granizo    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas      | <input type="checkbox"/> Lluvia ácida         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos    |   |




Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

Firma de Supervisión:  
ACC



Notas: NINGUNA

Indicaciones del Cliente:

Rep. Marcha  
Marcha pegada

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

ACC

Recibo por

Firma del Cliente

**AKOMAS**

SECCION DE SERVICIO AL CLIENTE  
PUERTO DE ACAPULCO RES. COL. TINGUARO, C.P. 98537, MICHOACAN, MICH.  
TEL. (0449) 520-5177 / 520-5178

No. 0001