

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFC SUR</b>			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por <b>San</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular	
Email			Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	
Año <b>2011</b>	Marca <b>RAM</b>	Modelo <b>4000</b>	Color <b>BCO</b>	Placas <b>MTB7090</b>	# Económico <b>96451</b>	
Km Entrada <b>119,994</b>	Km Salida	VIN <b>3D6WN5ET9BC007077</b>				

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>
Asientos	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>
Consola Central	<u>MA</u>			<u>MA</u>
Tablero	<u>MA</u>			<u>MA</u>
Toldo	<u>MA</u>			<u>MA</u>
Luces Interiores	<u>MA</u>			<u>MA</u>
Tapetes (# <u>  </u> )	<u>MA</u>			<u>MA</u>
Radio	<u>MA</u>			<u>MA</u>
			Claxon	<u>MA</u>
			Quemacocos	<u>MA</u>
			Elevadores Eléctricos	<u>MA</u>
			Seguros Eléctricos	<u>MA</u>
			A.C./Climatizador	<u>MA</u>
			Espejo Retrovisor	<u>MA</u>

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<u>MA</u>	Estribos	<u>MA</u>
Antena/teléfono	<u>MA</u>	Guardafangos	<u>MA</u>
Antena/C.B.	<u>MA</u>	Parabrisas	<u>MA</u>
Sist. de Alarma	<u>MA</u>	Limpiaparabrisas	<u>MA</u>
Luces Exteriores	<u>MA</u>	Espejos Laterales	<u>MA</u>

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente

☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <u>                    </u>
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <u>                    </u>

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.









Ajustador

Técnico  
**Fernando**  
Firma de Supervisión:

Recibido  
Fecha: **24/3/23** AM  
Hora: **13:00** SM

Compromiso para  
Fecha: AM  
Hora: PM

Salida  
Fecha: **24/3/23** AM  
Hora: **6:18** PM



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

**PERDIDA DE POTENCIA.**

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 15142**