

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE ACAMIZARO		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por MAN
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	Recibido Fecha: 3/12/22 Hora: 9:00 PM
Email		Gasolina entrada LL 3/4 1/4	Gasolina salida LL 3/4 1/4	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
Año 2005	Marca CHEVROLET	Modelo LUV	Color ROJO	# Económico 79016
Km Entrada 187,152	Km Salida	VIN 8CCT FRC155A149578	Salida Fecha: 9/12/22 AM Hora: 2:09 PM	

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	MA	MA	MA	MA
Consola Central	MA			
Tablero	MA			
Toldo	MA			
Luces Interiores	MA			
Tapetes (#)	MA			
Radio	MA			
			Claxon	MA
			Quemacocos	MA
			Elevadores Eléctricos	MA
			Seguros Eléctricos	MA
			A.C./Climatizador	MA
			Espejo Retrovisor	MA

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente

☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

Técnico
J. CESAR
Firma de Supervisión:

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	MA	Estribos	MA
Antena/teléfono	MA	Guardafangos	MA
Antena/C.B.	MA	Parabrisas	MA
Sist. de Alarma	MA	Limpiaparabrisas	MA
Luces Exteriores	MA	Espejos Laterales	MA

SI NO

☒ Decolorada

☒ Color no Igualado

☒ Exceso de Rayones

☒ Pequeñas Grietas

☒ Carrocería con golpes

☒ Emblemas completos









SI NO

☒ Logos en buen estado

☒ Exceso de rociado

☒ Daños por granizo

☒ Lluvia ácida



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

TIRA ACEITE

TIRA AGUA

PIERDE POTENCIA

SE SIENTE FUERA DE TIEMPO.

AKOMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 14421