

Nombre LUMO BIENESTAR		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por MA
CP.	Tel. Fijo	Contacto HECTOR DE JESUS	Tel. Celular 4341001416	Recibido Fecha: 28/9/22
Email	Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>1/4</u>	Gasolina salida LL <u>3/4</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>1/4</u>	Hora: 10:40 PM	
Año 2021	Marca DODGE	Modelo RAM 1500	Color BCO	Placas NTF3814
Km Entrada 39,520	Km Salida	VIN 3CG5	Salida Fecha: 28/9/22 AM Hora: 6:40 PM	

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Asientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Consola Central	<input checked="" type="checkbox"/>			Claxon <input checked="" type="checkbox"/>
Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>			Quemacocos N/A
Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>			Elevadores Eléctricos <input checked="" type="checkbox"/>
Luces Interiores	<input checked="" type="checkbox"/>			Seguros Eléctricos <input checked="" type="checkbox"/>
Tapetes (# 4)	<input checked="" type="checkbox"/>			A.C./Climatizador <input checked="" type="checkbox"/>
Radio	<input checked="" type="checkbox"/>			Espejo Retrovisor <input checked="" type="checkbox"/>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente









☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO
ALINEACION Y BALANCEO

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente



ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TIJUARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 13955