

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE Zinapécuaro		Particular Flotilla: <input type="checkbox"/>		OdeS		ID:	
Dirección				Ciudad		Estado	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto		Tel. Celular	
Email				Gasolina entrada Lit. 3/4 % 1/4		Gasolina salida Lit. 3/4 % 1/4	
Año 2007		Marca Ford		Modelo F250		Color Blanco	
Km Entrada		Km Salida		VIN		Placas HU-2563-F	
						# Económico 87554	
Compromiso para				Fecha:			
				Hora:			
Salida				Fecha:			
				Hora:			

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	—			Claxon
Tablero	—			Quemacocos
Toldo	—		Elevadores Eléctricos	—
Luces Interiores	—		Seguros Eléctricos	—
Tapetes (#)	—		A.C./Climatizador	—
Radio	—		Espejo Retrovisor	—

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	___	Estribos	___
Antena/teléfono	___	Guardafangos	___
Antena/C.B.	___	Parabrisas	___
Sist. de Alarma	___	Limpiaparabrisas	___
Luces Exteriores	___	Espejos Laterales	___

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☐ Llanta de Refacción
- ☐ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☐ Placas








CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☐ ☐ Decolorada
☐ ☐ Color no Igualado
☐ ☐ Exceso de Rayones
☐ ☐ Pequeñas Grietas
☐ ☐ Carrocería con golpes
☐ ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ Logos en buen estado
☐ Exceso de rociado
☐ Daños por granizo
☐ Lluvia ácida
☐ _____



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Adrian Castro Juarez

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

Luz trasera izquierda no prende, motor pierde fuerza y reparar escape

ALUMAS

BOO IMPULSA, S.A. DE C.V.
FABRICANTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, S.C. - TUNICAMA, C.A. 40000 - MEXICO, D.F.
TEL. 5 4499 20 7117 - 54 49 21 75

No. 10ACF12