

Reporte de Recepción de Vehículo

Correctivo + 208665922

208665922

No: MOR01324

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE cuitzeo		OdeS AKU1585	
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHEMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/2	Gas. Salida 1/2	
Año 2001	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color Blanco	Placas NB2174A	#Económico 60579
KM Entrada 325480		KM Salida 325480		VIN 1GCEC24R91Z183767	

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta objeto

✓ = Sin daño visible
R = Reparación necesaria
N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	F	N/A	F	N/A
Asientos	O	N/A	F	N/A
Consola Central	F			Claxon O
Tablero	F			Quemacocos N/A
Volvo	F			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	F			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C. Climatizador F
Radio	F			Espejo Retrovisor F

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ ☒ Llantas de Refacción

☐ ☒ Cubreruedas

☐ ☒ Candado de Ruedas

☐ ☒ Gato

☐ ☒ Llave para Tuerca de Rueda

☐ ☒ Triángulo de Seguridad

☒ ☐ Extintidor

☐ ☒ Cables para Corriente

☐ ☒ Estuche de Herramientas

☐ ☒ Tarjeta de Circulación

☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

HA

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	F	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	F
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	F
Luces Exteriores	F	Espejos Laterales	F

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

HA

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: Servicio y frenos

AKEMAS
SOLUCIONES
EN PINTURA
Y CROMADO
EN CROMADO
EN CROMADO
EN CROMADO