

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE SUR		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por MAN
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4	Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	Recibido Fecha: 24/11/23 Hora: 9:00 PM
Año 2020	Marca CHEVROLET	Modelo SILVERADO	Color ROJO	Placas MU13554
Km Entrada 35,496	Km Salida	VIN 3GKNW9E1H2LC273089		

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	✓	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO	<input checked="" type="checkbox"/> Llanta de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	Tapas de Rin
<input checked="" type="checkbox"/>	Candado de Ruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	Gato
<input checked="" type="checkbox"/>	Llave para Tuercas de Rueda
<input checked="" type="checkbox"/>	Triángulo de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>	Extintidor
<input checked="" type="checkbox"/>	Cables para Corriente
<input checked="" type="checkbox"/>	Estuche de Herramientas
<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	SI NO	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/>	Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/>	Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/>	Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/>	Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	



Notas:

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO
LLANTAS

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
A. ALTA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.

PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 14698