

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01390

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE SUR		OdeS AKU1620	
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHEMOC		Estado MEXICO		C.P. 06600	
				Tel. Negocio 4433140050	
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112		Gas. Entrada 1/4	
				Gas. Salida 1/4	
Año 2008	Marca Nissan	Modelo PICK UP	Color Blanco	Placas NA3010B	#Económico 87631
KM Entrada 170843		KM Salida 170843		VIN 3N6ADD12S28K008094	

D = Dañada ✓ = Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	F	N/A	F	N/A
Asientos	F	N/A	F	N/A
Consola Central	F			Claxon F
Tablero	F			Quemacocos N/A
Toldo	F			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores				Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	2 O			A.C./Climatizador F
Radio	F			Espejo Retrovisor F

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ ☒ Llantas de Refacción
☐ ☒ Cubreruedas
☐ ☒ Candado de Ruedas
☐ ☒ Gato
☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ ☐ Triángulo de Seguridad
☐ ☒ Extintidor
☐ ☒ Cables para Corriente
☐ ☒ Estuche de Herramientas
☐ ☒ Tarjeta de Circulación
☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	F	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	F
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	F
Luces Exteriores	F	Espejos Laterales	F

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: De calienta

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL, C.P. 58337
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182