

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|---|
| Nombre CFE SUR | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | | OdeS | ID: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dirección | | Ciudad | | Estado | Escrito Por |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | | Tel. Celular | Recibido |
| Email | | Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4 | | Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4 | Fecha: 15/06/23 AM |
| Año 2008 | Marca Nissan | Modelo Pick up | Color Blanco | Placas NA 3011 D | # Económico 87632 |
| Km Entrada 145,777 | Km Salida | VIN 3N6DD12S28K008192 | | Hora: 9:00 PM | |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|-----------------------|----|----|-----------------------|----|
| Paneles de Puertas | IF | IT | DF | DT |
| Asientos | / | NA | / | NA |
| Consola Central | / | | Claxon | / |
| Tablero | / | | Quemacocos | NA |
| Toldo | / | | Elevadores Eléctricos | NA |
| Luces Interiores | / | | Seguros Eléctricos | NA |
| Tapetes (# 2) | / | | A.C./Climatizador | NA |
| Radio | / | | Espejo Retrovisor | / |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|----|-------------------|----|
| Antena/radio | / | Estribos | NA |
| Antena/teléfono | NA | Guardafangos | NA |
| Antena/C.B. | NA | Parabrisas | NA |
| Sist. de Alarma | NA | Limpiaparabrisas | NA |
| Luces Exteriores | / | Espejos Laterales | / |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuerca de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente


☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

| | |
|---|--|
| SI NO | SI NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Clutch

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIARCO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS: (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15745