

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--|
| Nombre CCE NORTE | | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | | OdeS | ID: |
| Dirección | | | Ciudad | | Estado | Escrito Por SM |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | | Tel. Celular | | Recibido 14/3/22 |
| Email | | | Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4 <input checked="" type="checkbox"/> | | Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4 | Hora: 9:30 PM |
| Año 2019 | Marca INTERNATIONAL | Modelo DURASTAR | Color 1300 | Placas MT8734B | # Económico 105353 | Compromiso para Fecha: AM Hora: PM |
| Km Entrada 661297 | Km Salida | VIN 3HAMMAAR6EL792489 | | | | Salida Fecha: 25/3/22 AM Hora: 8:13 PM |

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|-----------------------|----|-----|----|-----------------------|
| Paneles de Puertas | IF | IT | DF | DT |
| Asientos | ✓ | N/A | ✓ | N/A |
| Consola Central | ✓ | | | Claxon |
| Tablero | ✓ | | | Quemacocos |
| Toldo | ✓ | | | Elevadores Eléctricos |
| Luces Interiores | ✓ | | | Seguros Eléctricos |
| Tapetes (# 2) | ✓ | | | A.C./Climatizador |
| Radio | ✓ | | | Espejo Retrovisor |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO


☐ Llanta de Refacción
☐ Tapas de Rin
☐ Candado de Ruedas
☐ Gato
☐ Llave para Tuercas de Rueda
☐ Triángulo de Seguridad
☒ Extintidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

| | |
|---|---|
| SI NO | SI NO |
| <input type="checkbox"/> Decolorada | <input type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado | <input type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio | ✓ | Estribos | N/A |
| Antena/teléfono | N/A | Guardafangos | N/A |
| Antena/C.B. | N/A | Parabrisas | ✓ |
| Sist. de Alarma | N/A | Limpiaparabrisas | ✓ |
| Luces Exteriores | ✓ | Espejos Laterales | ✓ |



Notas: **1 SIERRA, 1 PRINCHETE, 1 PALA**

Indicaciones del Cliente:
KNO TIENE FUERZA Y EL MOTOR SE ESCUCHA DISTAREJO

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.

PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12540