

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|--|---|--|---|-----------------------------------|---|--|
| Nombre LUMO SECALMEN | | | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | | OdeS | | ID: | |
| Dirección | | | | Ciudad | | Estado | | Escrito Por DAH | |
| C.P. | | Tel. Fijo | | Contacto | | | Tel. Celular 4591038808 | | |
| Email | | | | Gasolina entrada _ LL _ 3/4 _ % _ 1/4 | | Gasolina salida _ LL _ 3/4 _ % _ 1/4 | | | |
| Año 2020 | | Marca NISSAN | | Modelo LP 300 | | Color BCO | | Placas PP9228A | |
| Km Entrada 111,008 | | Km Salida | | VIN 3N6AD33A2C1C837129 | | | | | |
| | | | | | | | | Recibido Fecha: 9/11/22 AM Hora: 9:00 PM Compromiso para Fecha: AM Hora: PM Salida Fecha: 10/11/22 AM | |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | IF | IT | DF | DT |
|-----------------------|----|----|----|-----------------------|
| Paneles de Puertas | | | | |
| Asientos | | | | |
| Consola Central | | | | |
| Tablero | | | | |
| Toldo | | | | |
| Luces Interiores | | | | |
| Tapetes (# <u>4</u>) | | | | |
| Radio | | | | |
| | | | | Claxon |
| | | | | Quemacocos |
| | | | | Elevadores Eléctricos |
| | | | | Seguros Eléctricos |
| | | | | A.C./Climatizador |
| | | | | Espejo Retrovisor |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|---|-------------------|---|
| Antena/radio | ✓ | Estribos | ✓ |
| Antena/teléfono | ✓ | Guardafangos | ✓ |
| Antena/C.B. | ✓ | Parabrisas | ✓ |
| Sist. de Alarma | ✓ | Limpiaparabrisas | ✓ |
| Luces Exteriores | ✓ | Espejos Laterales | ✓ |


VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

| SI | NO | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Llanta de Refacción |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tapas de Rin |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Candado de Ruedas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Gato |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Llave para Tuercas de Rueda |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Triángulo de Seguridad |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Extintor |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Cables para Corriente |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Estuche de Herramientas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tarjeta de Circulación |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Placas |

CONDICIONES DE PINTURA

| SI | NO | | SI | NO | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Decolorada | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Color no Igualado | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Emblemas completos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| |
|---------------|
| Cla. Seg. |
| Tel. Seg. |
| Siniestro No. |
| Ajustador |



Notas:

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO
CLANTAS

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKUMAS
* ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ *

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

NO 14260