

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

|                              |                        |   |  |  |
|------------------------------|------------------------|---|--|--|
| Nombre<br><b>CFE NORTE</b>   |                        | Particular <input type="checkbox"/><br>Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | OdeS   | ID:  |
| Dirección                    |                        | Ciudad  | Estado   | Escrito Por<br><b>877n</b>                       |
| C.P.                         | Tel. Fijo              | Contacto  | Tel. Celular   | Recibido   |
| Email                        |                        | Gasolina entrada<br>LL <u>1/4</u> <u>1/2</u> <u>3/4</u> <u>1</u>                    | Gasolina salida<br>LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u> | Fecha: <b>6/10/22</b> AM                         |
| Año<br><b>2008</b>           | Marca<br><b>NISSAN</b> | Modelo<br><b>PICK UP</b>  | Color<br><b>BLU</b>                                    | Placas<br><b>MUZ164F</b>                         |
| Km Entrada<br><b>232,503</b> | Km Salida              | VIN<br><b>3N6DD12325K003716</b>   | # Económico<br><b>740129</b>                           | Compromiso para                                  |
|                              |                        |   |  | Fecha: AM<br>Hora: PM                            |
|                              |                        |   |  | Salida   |
|                              |                        |   |  | Fecha: <b>6/10/22</b> AM<br>Hora: <b>7:00</b> PM |
|                              |                        |   |  | Técnico<br><b>J. C. S. J. L.</b>                 |
|                              |                        |   |  | Firma de Supervisión:                            |

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

|                    |    |    |    |                       |
|--------------------|----|----|----|-----------------------|
|                    | IF | IT | DF | DT                    |
| Paneles de Puertas | ✓  | MA | MA | MA                    |
| Asientos           | MA | MA | MA | MA                    |
| Consola Central    | ✓  |    |    | Claxon                |
| Tablero            | ✓  |    |    | Quemacocos            |
| Toldo              | ✓  |    |    | Elevadores Eléctricos |
| Luces Interiores   | ✓  |    |    | Seguros Eléctricos    |
| Tapetes (#)        | ✓  |    |    | A.C./Climatizador     |
| Radio              | ✓  |    |    | Espejo Retrovisor     |

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente

☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

|                  |    |                   |    |
|------------------|----|-------------------|----|
| Antena/radio     | MA | Estribos          | MA |
| Antena/teléfono  | MA | Guardafangos      | MA |
| Antena/C.B.      | MA | Parabrisas        | MA |
| Sist. de Alarma  | MA | Limpiaparabrisas  | MA |
| Luces Exteriores | MA | Espejos Laterales | MA |

SI NO

☒ Decolorada

☒ Color no Igualado

☒ Exceso de Rayones

☒ Pequeñas Grietas

☒ Carrocería con golpes

☒ Emblemas completos









SI NO

☒ Logos en buen estado

☒ Exceso de rociado

☒ Daños por granizo

☒ Lluvia ácida



Notas:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

**NO FRENA.**

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TIÑUJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 14009**