

Nombre CFE SUR				Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección				Ciudad		Estado	Escrito Por Skel
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular		Recibido	
Email				Gasolina entrada LL 3/4 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/4	
Año 2020	Marca Chevrolet	Modelo Stillverado		Color BCO	Placas MU 1350 H	# Económico 2100724	
Km Entrada 22,803	Km Salida		VIN 3GCUW96H5L9267318		Fecha: 6/5/22 AM		
						Hora: 10:30 PM	
						Compromiso para	
						Fecha: AM	
						Hora: PM	
						Salida	
						Fecha: 6/5/22 AM	
						Hora: 1:27 PM	
						Técnico ISRAEL	
						Firma de Supervisión:	

D = Dañada
 O = Operacional
 F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
 R = Reparación Necesaria
 N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	NA	✓	NA
Asientos	✓	NA	✓	NA
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor


VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extinguidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO

FRENOS

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKOMAS

ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
 PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
 TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12910