

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------------|-------|---|--------------|--------------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre | | CFE CUITZGO | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | | OdeS | | ID: | |
| Dirección | | | | Ciudad | | Estado | | Escrito Por JPH | |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | | | Tel. Celular | | | Recibido | |
| Email | | | | Gasolina entrada __LL__3/4__½__1/4 | | Gasolina salida __LL__3/4__½__1/4 | | Fecha: 25/4/13 AM | |
| Año | Marca | Modelo | Color | Placas | | # Económico | | Hora: 15:00 | |
| 2004 | FORD | COURIER | BLU | MJ2402F | | 69813 | | Compromiso para | |
| Km Entrada | | Km Salida | | VIN | | | | Fecha: | |
| 410, 110 | | | | 9BFBT32N647936080 | | | | Hora: | |
| | | | | | | | | Salida | |
| | | | | | | | | Fecha: | |

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | IF | IT | DF | DT |
|--------------------|-----|-----|-----------------------|------------|
| Paneles de Puertas | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Asientos | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Consola Central | ___ | | | Claxon |
| Tablero | ___ | | | Quemacocos |
| Toldo | ___ | | Elevadores Eléctricos | ___ |
| Luces Interiores | ___ | | Seguros Eléctricos | ___ |
| Tapetes (#___) | ___ | | A.C./Climatizador | ___ |
| Radio | ___ | | Espejo Retrovisor | ___ |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|-------|-------------------|-------|
| Antena/radio | _____ | Estribos | _____ |
| Antena/teléfono | _____ | Guardafangos | _____ |
| Antena/C.B. | _____ | Parabrisas | _____ |
| Sist. de Alarma | _____ | Limpiaparabrisas | _____ |
| Luces Exteriores | _____ | Espejos Laterales | _____ |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO









SI NO

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Llanta de Refacción |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tapas de Rin |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Candado de Ruedas |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gato |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Llave para Tuercas de Rueda |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Triángulo de Seguridad |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Extintidor |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Cables para Corriente |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Estuche de Herramientas |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tarjeta de Circulación |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Placas |

CONDICIONES DE PINTURA

| SI | NO | | SI | NO | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Decolorada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Color no Igualado | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Exceso de rociado |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lluvia ácida |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Emblemas completos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |

| | |
|-----------------------|-----|
| Técnico | Sub |
| Firma de Supervisión: | |
| Cía. Seg. | |
| Tel. Seg. | |
| Siniestro No. | |
| Ajustador | |



Notas:

Indicaciones del Cliente:

562v1010

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

No. 15393