

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00938

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CUITZEO		OdeS AKU1259	ID CUITZEO
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					Escrito por SALVADOR HR
Ciudad DEL CUAUHEMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	
Año 2001	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color Blanco	Placas NB2174A	#Económico 60579
KM Entrada 321022		KM Salida 321022		VIN 1GCEC24R91Z183767	

D = Dañada ✓ =Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador N/A
Radio	O			Espejo Retrovisor O

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO



☐ ☒ Llantas de Refacción
☐ ☒ Cubreruedas
☐ ☒ Candado de Ruedas
☐ ☒ Gato
☐ ☒ Llave para Tuerca de Rueda
☐ ☒ Triángulo de Seguridad
☐ ☒ Extintidor
☐ ☒ Cables para Corriente
☐ ☒ Estuche de Herramientas
☐ ☒ Tarjeta de Circulación
☒ ☐ Placas

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: AVIENTA EXPLOSIONES

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL, C.P. 58337
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182