

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE NORTE			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección			Ciudad	Estado	Escrito Por San
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular		Recibido
Email			Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4	Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	Fecha: 29/9/22 AM
Año 2020	Marca Chevrolet	Modelo SILVERADO	Color Blanco	Placas MV1369H	Hora: 9:00 PM
Km Entrada 65,459.		Km Salida	VIN 3G4CNUW96H4L4226110	# Económico 7236	Compromiso para
					Fecha: AM
					Hora: PM
					Salida
					Fecha: 29/9/22 AM
					Hora: 1:14 PM
					Técnico FERNANDO
					Firma de Supervisión:

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓		Claxon	✓
Tablero	✓		Quemacocos	N/A
Toldo	✓		Elevadores Eléctricos	✓
Luces Interiores	✓		Seguros Eléctricos	✓
Tapetes (# <u>1</u>)	✓		A.C./Climatizador	✓
Radio	✓		Espejo Retrovisor	✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente

☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

SI NO

☒ Decolorada

☒ Color no Igualado

☒ Exceso de Rayones

☒ Pequeñas Grietas

☒ Carrocería con golpes

☒ Emblemas completos









SI NO

☒ Logos en buen estado

☒ Exceso de rociado

☒ Daños por granizo

☒ Lluvia ácida



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO

CHECAR SOPORTES

AKEMAS

A. ALVA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 13964