

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE Poniente</b>			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escriba Por <b>San</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular	
Email			Gasolina entrada LL <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4		Gasolina salida LL <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4	
Año <b>2011</b>	Marca <b>Ram</b>	Modelo <b>2500</b>	Color <b>BCO</b>	Placas <b>MTB725B</b>	# Económico <b>98679</b>	
Km Entrada <b>143,497</b>	Km Salida	VIN <b>3D7Y51EP8BQ038725</b>				

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	✓	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Llanta de Refacción
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Tapas de Rin
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Candado de Ruedas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Gato
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Llave para Tuercas de Rueda
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Triángulo de Seguridad
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Extinguidor
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Cables para Corriente
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Estuche de Herramientas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de Circulación
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	



Notas:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

**REVISAR SUSPENSIÓN**  
**TIRA LIQUIDO DE FRENO**

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 15116**