



13/Oct/2022



13/Oct/2022



13/Oct/2022




13/Oct/2022




13/Oct/2022



13/Oct/2022



13/Oct/2022



13/Oct/2022

Evidencia



14/Oct/2022

Luces exteriores

luz de niebla y cuarto izquierdo no encienden se recomienda revisar.

Evidencia



14/Oct/2022

Luces exteriores

luz de freno lado izquierdo no enciende se recomienda revisar.

Evidencia



14/Oct/2022

Limpia parabrisas completo, chorritos, plumas

escobillas de limpiaparabrisas ya no limpian, se recomienda reemplazar.

Evidencia



14/Oct/2022

X
puerta de lado chófer requiere ajuste

Evidencia



X
empaqué de
puerta de lado
chófer requiere
reemplazo.



Fugas de aceite
humedad de
aceite en bomba
de dirección
hidráulica, se
recomienda
hacer un lavado
de motor para
identificar la
fuga y hacer una
inspección al
estado de la
bomba de
hidráulico.



**Nivel y calidad
de líquido de
frenos**
nivel bajo de
líquido de
frenos, se
recomienda
rellenar.

Evidencia



**Nivel y calidad
de líquido de
frenos**
mala calidad en
líquido de
frenos, requiere
reemplazo.



Precion de aire
presión de aire
baja en llanta
delantera
derecha.



Precion de aire
presión de aire
baja en llanta
delantera
izquierda.

Evidencia



**Amortiguadore
s**
ruido provocado
por muelles, se
recomienda



X
hay sensores
cubiertos de
lodo que
pudieran causar
fallas, se
recomienda el
lavado de chasis
por la parte
trasera.



Filtro de aire
cuerpo de
aceleracion
sucio, se
recomienda
limpieza.

Evidencia



Filtro de aire
filtro de aire
sucio se
recomienda el
reemplazo.

Evidencia



**Anticongelante
Nivel y calidad**
requiere tapón
de deposito
anticongelante.

Evidencia



**Anticongelante
Nivel y calidad**
nivel de
anticongelante
bajo, se
recomienda
rellenar y
revisión de
fugas.