

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00079

| | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| Nombre CFE DISTRIBUCION | | Usuario CFE NORTE | | OdeS Aku410 | ID Norte <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ | | | | | Escrito por SALVADOR HR |
| Ciudad DEL CUAUHEMOC | Estado MEXICO | C.P. 06600 | Tel. Negocio 4433140050 | Tel. Casa 4433140050 | |
| Email hugo.rangelz@cfe.mx | | Tel. Celular 4432585112 | Gas. Entrada 1/4 | Gas. Salida 1/4 | |
| Año 2009 | Marca Ford | Modelo F250 | Color Blanco | Placas NG0842B | #Económico 94397 |
| KM Entrada 328168 | | KM Salida 328168 | | VIN 3FTGF17W79MA12783 | |

D = Dañada ✓ = Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | IF | IT | DF | DT |
|--------------------|----|-----|----|---------------------------|
| Paneles de Puertas | O | N/A | O | N/A |
| Asientos | O | N/A | O | N/A |
| Consola Central | O | | | Claxon O |
| Tablero | O | | | Quemacocos N/A |
| Toldo | O | | | Elevadores Eléctricos N/A |
| Luces Interiores | O | | | Seguros Eléctricos N/A |
| Tapetes | O | | | A.C./Climatizador N/A |
| Radio | O | | | Espejo Retrovisor O |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☒ Llantas de Refacción
- ☐ ☒ Cubreruedas
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☐ ☒ Gato
- ☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☒ Extinguidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☐ ☒ Estuche de Herramientas
- ☐ ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

[Firma]

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio | O | Estribos | N/A |
| Antena/teléfono | N/A | Guardafangos | N/A |
| Antena/C.B. | N/A | Parabrisas | O |
| Sist. de Alarma | N/A | Limpiaparabrisas | O |
| Luces Exteriores | O | Espejos Laterales | O |

CONDICIONES DE PINTURA

| SI NO | SI NO |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

[Firma]

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: Revisión de luces

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL, C.P. 58337
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182