

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01186

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE SUR		OdeS AKU1469	ID CFE sur
					Escrito por SALVADOR HR
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ases DEL CUAUHTEMOC		Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050
Email: migo.rangelz@cfm.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	
Auto 2013	Marca INTERNATIONAL	Modelo DURASTAR	Color Blanco	Placas NG0913B	#Económico 105265
Km. Entrada 80787		KM Salida 80787		VIN 3HAMMAAR7EL798382	

D = Dañada
O = Operacional
F = Faltó objeto

✓ = Sin daño visible
R = Reparación necesaria
N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	O	N/A	N/A
Asientos	O	O	N/A	N/A
Consola Central	O			Claxon F
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	F			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador F
Radio	F			Espejo Retrovisor N/A

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ ☒ Llantas de Refacción
☐ ☒ Cubreruedas
☐ ☒ Candado de Ruedas
☐ ☒ Gato
☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
☐ ☒ Triángulo de Seguridad
☐ ☒ Extinguidor
☐ ☒ Cables para Corriente
☐ ☒ Estuche de Herramientas
☐ ☒ Tarjeta de Circulación
☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

[Firma]

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena radio	F	Estribos	F
Antena teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena O.B.	N/A	Parabrisas	O
Bot. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	F	Espejos Laterales	F

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



NOTAS

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones solicitadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, para poder tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño de este junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras estamos en el taller.

[Firma]

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: Bomba de agua

AKUMAS
WALSH INDUSTRIES AUTOMOTIVE
800 IMPULSA SA DE CV
PUERTO DE ADAPULCO #328 COL RINCON DEL
ANGEL C.P. 58337
MORELIA MICHO TEL 433/2532182