

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CASANOVA ISSSTE LAZARO CARDENAS</b>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS <b>ISSSTE</b>	ID: <b>510141</b>
Dirección		Ciudad	Estado	Escritura <b>8AN</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4	Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	
Año <b>2016</b>	Marca <b>RAM</b>	Modelo <b>PROMASTER</b>	Color <b>BLU</b>	Placas <b>PFN 966J T211</b>
Km Entrada <b>218,664</b>	Km Salida	VIN <b>3CGTRVC999C122275</b>		

D = Dañada      ✓ = Sin Daño Visible  
O = Operacional      R = Reparación Necesaria  
F = Falta Objeto      N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	MA	✓	MA
Asientos	✓	MA	✓	MA
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	F			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente

☐ Estuche de Herramientas

☐ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	

Antena/radio

Antena/teléfono

Antena/C.B.

Sist. de Alarma

Luces Exteriores


Estribos

Guardafangos

Parabrisas

Limpiaparabrisas

Espejos Laterales



Notas:

Indicaciones del Cliente:

NO FUNCIONA (SIRENA, CLAXON,  
LUCE DE ALARMA)  
INVERSOR  
SERVICIO.

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TIJUARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 13990