

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|--|
| Nombre Cfe BURGOS | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | OdeS | ID: |
| Dirección | | Ciudad | Estado | Escrito Por BAN |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | Tel. Celular | Recibido Fecha 20/4/23 AM Hora: 17:00 PM |
| Email | | Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4 | Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4 | Compromiso para Fecha: AM Hora: PM |
| Año 2005 | Marca FORD | Modelo FESD | Color BLU | Placas MU530F |
| Km Entrada 2141992 | Km Salida | VIN 3FTEF17WJ5MA07874 | # Económico 75458 | Salida Fecha: AM Hora: PM |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----------------------|
| | IF | IT | DF | DT |
| Paneles de Puertas | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Asientos | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Consola Central | ___ | | | Claxon |
| Tablero | ___ | | | Quemacocos |
| Toldo | ___ | | | Elevadores Eléctricos |
| Luces Interiores | ___ | | | Seguros Eléctricos |
| Tapetes (#) | ___ | | | A.C./Climatizador |
| Radio | ___ | | | Espejo Retrovisor |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio | ___ | Estribos | ___ |
| Antena/teléfono | ___ | Guardafangos | ___ |
| Antena/C.B. | ___ | Parabrisas | ___ |
| Sist. de Alarma | ___ | Limpiaparabrisas | ___ |
| Luces Exteriores | ___ | Espejos Laterales | ___ |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ Llanta de Refacción
- ☐ Tapas de Rin
- ☐ Candado de Ruedas
- ☐ Gato
- ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ Extinguidor
- ☐ Cables para Corriente
- ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ Placas


CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☐ Decolorada
- ☐ Color no Igualado
- ☐ Exceso de Rayones
- ☐ Pequeñas Grietas
- ☐ Carrocería con golpes
- ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ Logos en buen estado
- ☐ Exceso de rociado
- ☐ Daños por granizo
- ☐ Lluvia ácida



Notas:

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente



ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIARDO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15342