

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE YURARUA.			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por DM
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular		Recibido Fecha: 11/10/22 Hora: 9:00 PM	
Email			Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	
Año 2008	Marca CHEVROLET	Modelo SILVERADO	Color BL	Placas CH7885C	# Económico 88132	
Km Entrada 240734	Km Salida	VIN 3GCEC14K48M101819				

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓	✓	✓	Claxon
Tablero	✓	✓	✓	Quemacocos
Toldo	✓	✓	✓	Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓	✓	✓	Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	✓	✓	✓	A.C./Climatizador
Radio	✓	✓	✓	Espejo Retrovisor

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extintidor

☐ Cables para Corriente









☐ Estuche de Herramientas

☐ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Indicaciones del Cliente:

NO TIENE POTENCIA

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 14031