

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01353

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE YURIRIA		OdeS AKU1608	
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHEMOC		Estado MEXICO		C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112		Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4
Año 2007	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color Blanco	Placas GH7870C	#Económico 81917
KM Entrada 273025		KM Salida 273025		VIN 3GBEC14X77M100702	

D = Dañada                      ✓ =Sin daño visible  
O = Operacional                R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto                N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	F	N/A	F	N/A
Asientos	F	F	F	F
Consola Central	F			Claxon F
Tablero	R			Quemacocos N/A
Toldo	F			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores				Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	2 O			A.C./Climatizador F
Radio	F			Espejo Retrovisor F

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

- SI NO
- ☒ Llantas de Refacción
  - ☒ Cubreruedas
  - ☒ Candado de Ruedas
  - ☒ Gato
  - ☒ Llave para Tueras de Rueda
  - ☒ Triángulo de Seguridad
  - ☒ Extintidor
  - ☒ Cables para Corriente
  - ☒ Estuche de Herramientas
  - ☒ Tarjeta de Circulación
  - ☒ Placas

Firma de Supervisión

CTT

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	F	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	F
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	F
Luces Exteriores	F	Espejos Laterales	F

## CONDICIONES DE PINTURA

- | SI                                  | NO                    | SI                                  | NO                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Decolorada            | <input checked="" type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Color no igualado     | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rociado    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rayones     | <input checked="" type="checkbox"/> | Daños por granizo    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pequeñas grietas      | <input checked="" type="checkbox"/> | Lluvia ácida         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/>            |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas completos    | <input type="checkbox"/>            |                      |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

CTT

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: Servicio

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL. C.P. 58337  
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182