

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE SUR				Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS		ID:			
Dirección						Ciudad		Estado		Escrito Por SMAN	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto				Tel. Celular		Recibido	
Email						Gasolina entrada _LL_ 3/4 _½_ 1/4		Gasolina salida _LL_ 3/4 _½_ 1/4		Fecha: 24/11/23 AM	
Año 2006		Marca FORD		Modelo COURIER		Color NEG		Placas MUZ543F		Hora: 17:00	
Km Entrada		Km Salida		VIN		Compromiso para		Fecha:		AM	
95,023				9DFBT32N667985582		Hora:				PM	
						Salida		Fecha:		AM	

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	—			Claxon
Tablero	—			Quemacocos
Toldo	—		Elevadores Eléctricos	—
Luces Interiores	—		Seguros Eléctricos	—
Tapetes (# _____)	—		A.C./Climatizador	—
Radio	—		Espejo Retrovisor	—

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	_____	Estribos	_____
Antena/teléfono	_____	Guardafangos	_____
Antena/C.B.	_____	Parabrisas	_____
Sist. de Alarma	_____	Limpiaparabrisas	_____
Luces Exteriores	_____	Espejos Laterales	_____

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO
----	----

- ☐ ☐ Llanta de Refacción
- ☐ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO









- ☐ ☐ Decolorada
- ☐ ☐ Color no Igualado
- ☐ ☐ Exceso de Rayones
- ☐ ☐ Pequeñas Grietas
- ☐ ☐ Carrocería con golpes
- ☐ ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ ☐ Logos en buen estado
 - ☐ ☐ Exceso de rociado
 - ☐ ☐ Daños por granizo
 - ☐ ☐ Lluvia ácida

Técnico
PATINO
Firma de Supervisión:

Cia. Seg.
Tel. Seg.
Siniestro No.
Ajustador



Notas: _____

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

262V 1010



ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARU, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

NO 15379