

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE SURGENTE</b>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por <b>MAN</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada LL 3/4 1/4	Gasolina salida LL 3/4 1/4	Recibido Fecha: <b>28/12/03</b> AM Hora: <b>18:00</b> AM
Año <b>2000</b>	Marca <b>CHEV ROLET</b>	Modelo <b>3500</b>	Color <b>BCO</b>	Placas <b>M44600B92766</b>
Km Entrada <b>179,759</b>	Km Salida	VIN <b>8G8JC24K79M104614</b>	# Económico	

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	___	___	___	___
Asientos	___	___	___	___
Consola Central	___			Claxon ___
Tablero	___			Quemacocos ___
Toldo	___			Elevadores Eléctricos ___
Luces Interiores	___			Seguros Eléctricos ___
Tapetes (# ___)	___			A.C./Climatizador ___
Radio	___			Espejo Retrovisor ___

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	___	Estribos	___
Antena/teléfono	___	Guardafangos	___
Antena/C.B.	___	Parabrisas	___
Sist. de Alarma	___	Limpiaparabrisas	___
Luces Exteriores	___	Espejos Laterales	___

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente









☐ Estuche de Herramientas

☐ Tarjeta de Circulación

☐ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

**SIN TRACCION.**

**AKEMAS**

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 14928**