

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO							
Nombre	Neviano Automotriz						
Dirección	AV. Benito Juárez Ote # 814						
C.P.	59624	Tel. Fijo	351-517-2646	Contacto	MANICHO AVILAS		
Email		Año	2009	Marca	FORD	Modelo	F250
Km Entrada	136,296	Km Salida		VIN	9MA106810		
		Color		Placas	MT-3840-L		
Odeas	<input type="checkbox"/> Particular <input checked="" type="checkbox"/> Flotilla	Ciudad	ZAMORA	Estadío	MIGUELÍN		
Escrito Por		Recibido Fecha:	12/10/2012	Gasolina entrada	L - 3/4	% - 1/4	
AMS PMA		Hora:		Gasolina salida	L - 3/4	% - 1/4	
Compromiso para		Fecha:	12/10/2012	# Económico	92285		
AMS PMA		Hora:		Salida Fecha:			
AMS PMA		Hora:		Técnico	VARIOS		
		Firma de Supervisión:	MANICHO				
Cla. Seg.		Tel. Seg.		Siniestro No.			
		Ajustador					

  

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO	
D = Dañada	✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional	R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto	N/A = No Aplica
Paneles de Puertas	IF ✓ IT ✓ DF ✓ DT ✓
Asientos	✓
Consola Central	✓
Tablero	✓
Toldo	✓
Luces Interiores	✓
Tapetes (# )	✓
Quemacocos	Claxon
Elevadores Eléctricos	Seguros Eléctricos
Seguros Eléctricos	A.C./Climatizador
Espejo Retrovisor	

  

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO	
SI NO	
<input checked="" type="checkbox"/>	Llanta de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	Tapas de Rln
<input checked="" type="checkbox"/>	Candado de Ruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	Gato
<input checked="" type="checkbox"/>	Llave para Tuercas de Rueda
<input checked="" type="checkbox"/>	Triángulo de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>	Extintidor
<input checked="" type="checkbox"/>	Cables para Corriente
<input checked="" type="checkbox"/>	Estuche de Herramientas
<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	Placas

  

CONDICIONES DE PINTURA	

**VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO**

SI	NO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llanta de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tapas de Rin
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Candado de Ruedas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llave para Tuercas de Rueda
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Triángulo de Seguridad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Extintor
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cables para Corriente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estuche de Herramientas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Decolorada
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Color no igualado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de Rayones
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pequeñas Grietas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carrocería con golpes
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas completos

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

D = Dañada  
 O = Operacional  
 F = Falta Objeto  
 ✓ = Sin Daño Visible  
 R = Reparación Necesaria  
 N/A = No Aplica

## Paneles de Puertas

[illegible]

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	
Antena/teléfono	—	Guardafangos	∨
Antena/C.B.	—	Parabrisas	∨
Sist. de Alarma	—	Limpiaparabrisas	∨
Luces Exteriores	∨	Espejos Laterales	

## ON 15

SI	NO	Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exceso de rociado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Daños por granizo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia ácida
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

The image displays eight line drawings of a car seat, organized into two vertical columns and four horizontal rows. Each drawing illustrates a different view or adjustment of the seat. The left column shows the seat from a side profile, while the right column shows it from a three-quarter perspective. The rows likely represent different recline angles or adjustments to the seat's backrest and headrest. The drawings are simple line art, focusing on the basic shape and structure of the seat.

**Notas:**

Indicaciones del Cliente:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

**AKUMAS**  
A. K. U. M. A. S.

No. 0001