

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE SUR			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por San
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular	
Email			Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <input type="checkbox"/> <u>1/4</u>	
Año 2011	Marca RAM	Modelo 4000	Color BCO	Placas MT87085	# Económico 96443	
Km Entrada 180,352		Km Salida		VIN 3D6WL5ET3B4507088		

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos N/A
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes (# <u> </u>)	F			A.C./Climatizador N/A
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio ✓	Estribos N/A
Antena/teléfono N/A	Guardafangos N/A
Antena/C.B. N/A	Parabrisas ✓
Sist. de Alarma N/A	Limpiaparabrisas ✓
Luces Exteriores ✓	Espejos Laterales ✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ ☒ Llanta de Refacción

☐ ☒ Tapas de Rin

☐ ☒ Candado de Ruedas

☐ ☒ Gato

☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda

☐ ☒ Triángulo de Seguridad

☐ ☒ Extinguidor

☐ ☒ Cables para Corriente









☐ ☒ Estuche de Herramientas

☐ ☒ Tarjeta de Circulación

☒ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <u> </u>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <u> </u>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO MAYOR

AKUMAS
A ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12642