

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE DISTRIBUCIÓN		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>		OdeS	ID
Dirección		Ciudad Colima		Estado Colima	Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto Fernando Rivera		Tel. Celular	Recibido
Email	Gasolina entrada L 3/4 H 1/4		Gasolina salida L 3/4 H 1/4		Fecha: 02/04/12 AM
Año 2007	Marca Ford	Modelo F250	Color Bianco	Placas FH-74-510	Hora: 09:40 PM
Km Entrada	Km Salida	VIN 3F T G F 1 7 W 3 6 M A 2 3 1 4 S	# Económico 87181		Compromiso para
3137193		3137200		Fecha: AM	
				Hora: PM	

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	Claxon <input checked="" type="checkbox"/>
Consola Central	<input checked="" type="checkbox"/>			Quemacocos <u>Na</u>
Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>			Elevadores Eléctricos <input checked="" type="checkbox"/>
Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>			Seguros Eléctricos <input checked="" type="checkbox"/>
*Luces Interiores	<input checked="" type="checkbox"/>			A.C./Climatizador <input checked="" type="checkbox"/>
Tapetes (#)	<input checked="" type="checkbox"/>			Espejo Retrovisor <input checked="" type="checkbox"/>
Radio	<input checked="" type="checkbox"/>			

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

CONDICIONES DE EXTERIORES	
Antena/radio	<u>Na</u>
Antena/teléfono	<u>Na</u>
Antena/C.B.	<u>Na</u>
Sist. de Alarma	<u>Na</u>
Luces Exteriores	<u>✓</u>
Estribos	<u>Na</u>
Guardafangos	<u>Na</u>
Parabrisas	<u>✓</u>
Limpiaparabrisas	<u>✓</u>
Espejos Laterales	<u>✓</u>


VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

<input checked="" type="checkbox"/>	Llanta de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	Tapas de Rin
<input type="checkbox"/>	Candado de Ruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	Gato
<input checked="" type="checkbox"/>	Llave para Tuercas de Rueda
<input checked="" type="checkbox"/>	Triángulo de Seguridad
<input type="checkbox"/>	Extintidor
<input checked="" type="checkbox"/>	Cables para Corriente
<input type="checkbox"/>	Estuche de Herramientas
<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Notas: Faltan tornillos, los que sujetan el radiador

Indicaciones del Cliente:
* Rodador roto y checar
mangueras.

- * Pérdida de fuerza y jaloneo (05/04/22).

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos necesarios, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos el formulario.

~~Resins for~~

Firma del Cliente

AKUMAS

No. 0001

