

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00969

| | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Nombre CFE DISTRIBUCION | | Usuario CFE PONIENTE | | OdeS Aku1288 | |
| Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ | | | | | |
| Ciudad DEL CUAUHEMOC | Estado MEXICO | C.P. 06600 | Tel. Negocio 4433140050 | Tel. Casa 4433140050 | |
| Email hugo.rangelz@cfe.mx | | Tel. Celular 4432585112 | Gas. Entrada 3/4 | Gas. Salida 3/4 | |
| Año 2007 | Marca Nissan | Modelo PICK UP | Color Blanco | Placas NA3002B | #Económico 85190 |
| KM Entrada 191044 | | KM Salida 191044 | | VIN 3N6DD12S57K016074 | |

| |
|-------------------------------------|
| ID Poniente |
| Escrito por SALVADOR HR |
| Recibido 2024-06-08 14:06:00 |
| Compromiso para 2024-06-08 14:06:00 |
| Salida 08/06/24 11:37 |
| Técnico |
| Firma de Supervisión |
| Cia. Seg. |
| Tel. Seg. |
| Siniestro No. |
| Ajustador |

D = Dañada ✓ =Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | IF | IT | DF | DT |
|--------------------|-----|-----|-----------------------|-----|
| Paneles de Puertas | O | N/A | O | N/A |
| Asientos | O | N/A | O | N/A |
| Consola Central | O | | Claxon | O |
| Tablero | O | | Quemacocos | N/A |
| Toldo | O | | Elevadores Eléctricos | N/A |
| Luces Interiores | O | | Seguros Eléctricos | N/A |
| Tapetes | 2 O | | A.C./Climatizador | N/A |
| Radio | O | | Espejo Retrovisor | O |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO



- ☒ Llantas de Refacción
- ☒ Cubreruedas
- ☒ Candado de Ruedas
- ☒ Gato
- ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☒ Triángulo de Seguridad
- ☒ Extintuidor
- ☒ Cables para Corriente
- ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ Placas

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio | O | Estribos | N/A |
| Antena/teléfono | N/A | Guardafangos | N/A |
| Antena/C.B. | N/A | Parabrisas | O |
| Sist. de Alarma | N/A | Limpiaparabrisas | O |
| Luces Exteriores | O | Espejos Laterales | O |

CONDICIONES DE PINTURA

| SI NO | SI NO |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

[Signature]

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: Se jala a la derecha

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL, C.P. 58337
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182