

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

REPORTE DE RECEPCION DE VEHICULO										ID:	
Numero: CFE PONIENTE					Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS				
Direccion:					Ciudad		Estado		Escrito Por: <i>SM</i>		
C.P.		Tel. Fijo		Contacto			Tel. Celular			Recibido	
					Gasolina entrada _ LL _ 3/4 _ 1/2 _ 1/4		Gasolina salida _ LL _ 3/4 _ 1/2 _ 1/4		Fecha: 5/5/22 AM		
Email:									Hora: 16:00 PM		
Año		Marca		Modelo		Color		Placas		# Económico	
2006		FORD		F250		BCO		MV 0235K		81118	
Km Entrada			Km Salida			VIN					
243,026						3 FTQ F17W46MA1G262					
										Salida	
										Fecha: 5/5/22 AM	
										Hora: 16:10 PM	

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	—			Claxon —
Tablero	—			Quemacocos —
Toldo	—		Elevadores Eléctricos	—
Luces Interiores	—		Seguros Eléctricos	—
Tapetes (# —)	—		A.C./Climatizador	—
Radio	—		Espejo Retrovisor	—

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	_____	Estribos	_____
Antena/teléfono	_____	Guardafangos	_____
Antena/C.B.	_____	Parabrisas	_____
Sist. de Alarma	_____	Limpiaparabrisas	_____
Luces Exteriores	_____	Espejos Laterales	_____

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☐ Llantas de Refacción
- ☐ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☐ Placas









CONDICIONES DE PINTURA

	SI	NO
1. The company has a clear vision and mission statement.		
2. The company has a strong leadership team.		
3. The company has a well-defined organizational structure.		
4. The company has a strong financial performance.		
5. The company has a strong customer base.		
6. The company has a strong brand reputation.		
7. The company has a strong innovation culture.		
8. The company has a strong talent management system.		
9. The company has a strong social responsibility program.		
10. The company has a strong sustainability strategy.		

- ☐ ☐ Decolorada
☐ ☐ Color no Igualado
☐ ☐ Exceso de Rayones
☐ ☐ Pequeñas Grietas
☐ ☐ Carrocería con golpes
☐ ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ ☐ Logos en buen estado
☐ ☐ Exceso de rociado
☐ ☐ Daños por granizo
☐ ☐ Lluvia ácida
☐ ☐ _____
☐ ☐ _____



Notas: _____

podemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

PLUMAS LIMPIA PARA BRISA

AKUMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

No. 12905