

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Nombre CASANOVA ISSSTE URUAPAN | | | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | | OdeS 155008699 | ID: 509710 |
| Dirección | | | | Ciudad | | Estado | Escrito Por San |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | | Tel. Celular | | Recibido | |
| Email | | | | Gasolina entrada LL 3/4 _ % _ 1/4 | | Gasolina salida LL 3/4 _ % _ 1/4 | |
| Año 2016 | Marca RAM | Modelo 4000 | Color BOO | Placas MT 6894R | # Económico UA-026 | Fecha: 21/9/22 AM | |
| Km Entrada 109,796 | Km Salida | VIN 3C7W2AHT8QA175626 | | | | Hora: 13:50 PM | |
| | | | | | | Compromiso para | |
| | | | | | | Fecha: 23/9/22 AM | |
| | | | | | | Hora: 1:45 PM | |
| | | | | | | Salida | |
| | | | | | | Fecha: 23/9/22 AM | |
| | | | | | | Hora: 1:45 PM | |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|--------------------|----|----|----|-----------------------|
| | IF | IT | DF | DT |
| Paneles de Puertas | ✓ | MA | ✓ | MA |
| Asientos | ✓ | MA | ✓ | MA |
| Consola Central | ✓ | | | Claxon |
| Tablero | ✓ | | | Quemacocos |
| Toldo | ✓ | | | Elevadores Eléctricos |
| Luces Interiores | ✓ | | | Seguros Eléctricos |
| Tapetes (#) | ✓ | | | A.C./Climatizador |
| Radio | ✓ | | | Espejo Retrovisor |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extintidor

☒ Cables para Corriente

☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

Técnico
J. CESAR
Firma de Supervisión:

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE PINTURA

| | |
|---|--|
| SI NO | SI NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |

Antena/radio ✓

Antena/teléfono ✓

Antena/C.B. ✓

Sist. de Alarma ✓

Luces Exteriores ✓


Estribos ✓

Guardafangos ✓

Parabrisas ✓

Limpiaparabrisas ✓

Espejos Laterales ✓



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Pierde Fuerza
SE ENCUENDEN VARIOS TESTIGOS
CHECK ENCENDIDO

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 13905