

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00596

|   |                            |                                |                                |                               |   |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| Nombre <b>CFE DISTRIBUCION</b>                          |                            | Usuario <b>CFE ZINAPECUARO</b> |                                | OdeS <b>Aku933</b>            | ID <b>Zinapecuaro</b><br>Escrito por <b>SALVADOR HR</b> |
| Dirección <b>AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ</b> |                            |                                |                                |                               | Recibido <b>2024-04-09 15:04:00</b>                     |
| Ciudad <b>DEL CUAUHEMOC</b>                             | Estado <b>MEXICO</b>       | C.P. <b>06600</b>              | Tel. Negocio <b>4433140050</b> | Tel. Casa <b>4433140050</b>   | Compromiso para <b>2024-04-09</b><br><b>15:04:00</b>    |
| Email <b>hugo.rangelz@cfe.mx</b>                        |                            | Tel. Celular <b>4432585112</b> | Gas. Entrada <b>1/4</b>        | Gas. Salida <b>1/4</b>        | Salida <b>12/04/24</b><br><b>11:25</b>                  |
| Año <b>2013</b>   | Marca <b>INTERNATIONAL</b> | Modelo <b>4200</b>             | Color <b>Blanco</b>            | Placas <b>NA3028B</b>         | #Económico <b>90250</b>                                 |
| KM Entrada <b>9595</b>                                  |                            | KM Salida <b>9595</b>          |                                | VIN <b>3HAMPAPFR080686205</b> |   |

D = Dañada      ✓ = Sin daño visible  
O = Operacional      R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto      N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

|                    | IF       | IT         | DF       | DT                               |
|--------------------|----------|------------|----------|----------------------------------|
| Paneles de Puertas | <u>O</u> | <u>N/A</u> | <u>O</u> | <u>N/A</u>                       |
| Asientos           | <u>O</u> | <u>N/A</u> | <u>O</u> | <u>N/A</u>                       |
| Consola Central    | <u>O</u> |            |          | Claxon <u>O</u>                  |
| Tablero            | <u>O</u> |            |          | Quemacocos <u>N/A</u>            |
| Toldo              | <u>O</u> |            |          | Elevadores Eléctricos <u>N/A</u> |
| Luces Interiores   | <u>O</u> |            |          | Seguros Eléctricos <u>N/A</u>    |
| Tapetes            | <u>O</u> |            |          | A.C./Climatizador <u>N/A</u>     |
| Radio              | <u>R</u> |            |          | Espejo Retrovisor <u>O</u>       |

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☒ Llantas de Refacción
- ☐ ☒ Cubreruedas
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☐ ☒ Gato
- ☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☒ Extintuidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☐ ☒ Estuche de Herramientas
- ☐ ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

|                  |            |                   |            |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| Antena/radio     | <u>O</u>   | Estribos          | <u>N/A</u> |
| Antena/teléfono  | <u>N/A</u> | Guardafangos      | <u>N/A</u> |
| Antena/C.B.      | <u>N/A</u> | Parabrisas        | <u>O</u>   |
| Sist. de Alarma  | <u>N/A</u> | Limpiaparabrisas  | <u>O</u>   |
| Luces Exteriores | <u>O</u>   | Espejos Laterales | <u>O</u>   |

## CONDICIONES DE PINTURA

| SI NO  | SI NO   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada            | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo    |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas      | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida         |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                 |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

*[Handwritten signature]*

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: **Clutch**

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL, C.P. 58337  
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182