









Nombre <b>CFE Poniente</b>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID: <b>V</b>
Dirección				Ciudad	Estado
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular	Escrito Por <b>Beto</b>
Email				Gasolina entrada L __ LL __ 3/4 __ % __ 1/4	Gasolina salida L __ LL __ 3/4 __ % __ 1/4
Año <b>2008</b>	Marca <b>Nissan</b>	Modelo <b>Aprio</b>	Color <b>Gris</b>	Placas <b>PLL815C</b>	# Económico <b>92320</b>
Km Entrada <b>130,404</b>	Km salida		VIN <b>93YL61J538J036658</b>		
Compromiso para					Fecha: AM
Fecha:					AM
Hora:					PM
Salida					Fecha: <b>17/8/23</b> AM

Firma de Supervisión:

## Ajustador

SI	NO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decolorada
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Color no Igualado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exceso de Rayones
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pequeñas Grietas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carrocería con golpes
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas completos

- ☒ Logos en buen estado
- ☒ Exceso de rociado
- ☒ Daños por granizo
- ☒ Lluvia ácida



Notas:

Indicaciones del Cliente:

SE CALIENTA

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

**AKUMAS**  
ALTA INGENIERIA AUTOMATIZADA

**ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.**  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

No 16175