

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE NORTE			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección			Ciudad	Estado	Escrito Por MA
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular		Recibido Fecha: 20/12/22 AM Hora: 18:30 PM
Email			Gasolina entrada _ LL _ 3/4 _ 1/2 _ 1/4	Gasolina salida _ LL _ 3/4 _ 1/2 _ 1/4	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
Año 2020	Marca CHEVROLET	Modelo DILLERADO	Color BLU	Placas MV13614	# Económico 6405
Km Entrada 50,071	Km Salida	VIN 3G4CNU9E4Y1G274616		Salida Fecha: 21/12/22 AM Hora: 6:43 PM	

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	MA	MA	MA
Asientos	✓	MA	MA	MA
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente

☐ Estuche de Herramientas

☐ Tarjeta de Circulación

☐ Placas

Técnico
DO CESAR
Firma de Supervisión:

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	MA
Antena/teléfono	MA	Guardafangos	MA
Antena/C.B.	MA	Parabrisas	MA
Sist. de Alarma	MA	Limpiaparabrisas	MA
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	MA

SI NO

☐ Decolorada

☐ Color no Igualado

☐ Exceso de Rayones

☐ Pequeñas Grietas

☐ Carrocería con golpes

☐ Emblemas completos


SI NO

☐ Logos en buen estado

☐ Exceso de rociado

☐ Daños por granizo

☐ Lluvia ácida



Notas:

Indicaciones del Cliente:

**SE APADO + NO SE PUEDE
FRENAR**

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 14508