

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: ZONAM00466

Nombre FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑIA		Usuario FEDEX		OdeS 16460	
Dirección AV VASCO DE QUIROGA NO. 2999 PISO 1 COL PEÑA BLANCA SANTA FE, ALVARO OBREGON					
Ciudad MEXICO	Estado DF	C.P. 01210	Tel. Negocio 4431265794	Tel. Casa 4431265794	
Email cipriano.urbina@fedex.com		Tel. Celular 4431265794	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	
Año 2022	Marca Mercedes-Benz	Modelo Sprinter	Color Blanco	Placas LE31051	#Económico 960230
KM Entrada 41513		KM Salida 41513		VIN W1Y4DBGZ6NP374743	

D = Dañada ✓ =Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos O
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos O
Tapetes 1	✓			A.C./Climatizador O
Radio	O			Espejo Retrovisor O

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☒ ☐ Llantas de Refacción
- ☐ ☒ Cubreruedas
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☐ ☒ Gato
- ☐ ☒ Llave para Tueras de Rueda
- ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☒ Extintuidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☐ ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

Cla. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	O	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

[Firma]

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: SERVICIO

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL, C.P. 58337
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182