

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CPE SURROESTE			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por JAN
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular		Recibido Fecha: 6/5/22 AM Hora: 19:00 PM	
Email			Gasolina entrada LL <input checked="" type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4		Gasolina salida LL <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4	
Año 2009	Marca FORD	Modelo RANGER	Color BCO MUZ600F	Placas 92102	# Económico	
Km Entrada 137,983		Km Salida		VIN 8AE DT52D096200045		Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
Salida Fecha: 13/5/22 AM Hora: 5:23 PM						Técnico SUBCONTRATO Firma de Supervisión:

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos N/A
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes (# 2)	✓			A.C./Climatizador N/A
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓


VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☐ Tapas de Rin
☐ Candado de Ruedas
☐ Gato
☐ Llave para Tuercas de Rueda
☐ Triángulo de Seguridad
☐ Extinguidor
☐ Cables para Corriente
☐ Estuche de Herramientas
☐ Tarjeta de Circulación
☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input type="checkbox"/>	Decolorada	<input type="checkbox"/>	Logos en buen estado
<input type="checkbox"/>	Color no Igualado	<input type="checkbox"/>	Exceso de rociado
<input type="checkbox"/>	Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/>	Daños por granizo
<input type="checkbox"/>	Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/>	Lluvia ácida
<input type="checkbox"/>	Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

RECHINA CARROCERIA.

AKUMAS

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12914