

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01499

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE VALLE DE SANTIAGO		OdeS AKU1688	ID CFE valle
Escrito por SALVADOR HR					
Recibido 2024-08-15 16:08:00					
Compromiso para 2024-08-15 16:08:00					
Salida 15/8/24 8:01					
Técnico					
Firma de Supervisión					
Cia. Seg.					
Tel. Seg.					
Siniestro No.					
Ajustador					

Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	
Ciudad DEL CUAUHTEMOC	Estado MEXICO
C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050
Tel. Casa 4433140050	
Email hugo.rangelz@cfe.mx	Tel. Celular 4432585112
Gas. Entrada 1/2	Gas. Salida 1/2
Año 2011	Marca Chevrolet
Modelo Silverado	Color Blanco
Placas GV6384C	#Económico 99730
KM Entrada 226312	KM Salida 226312
VIN 3GCNC9CX5BG203877	

D = Dañada      ✓ = Sin daño visible  
O = Operacional      R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto      N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	F	N/A	F	N/A
Asientos	F	N/A	F	N/A
Consola Central	F			Claxon F
Tablero	F			Quemacocos N/A
Toldo	F			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores				Seguros Eléctricos N/A
Tapetes 1	✓			A.C./Climatizador F
Radio	F			Espejo Retrovisor F

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO



- SI NO
- ☒ Llantas de Refacción
  - ☒ Cubreruedas
  - ☒ Candado de Ruedas
  - ☒ Gato
  - ☒ Llave para Tuercas de Rueda
  - ☒ Triángulo de Seguridad
  - ☒ Extintidor
  - ☒ Cables para Corriente
  - ☒ Estuche de Herramientas
  - ☒ Tarjeta de Circulación
  - ☒ Placas

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	F	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	F
Sist. de Alarma		Limpiaparabrisas	F
Luces Exteriores	F	Espejos Laterales	F

## CONDICIONES DE PINTURA

- |   |  |
|---|--|
| SI NO   | SI NO  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada            | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado     | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones     | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas      | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos    |  |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

ty

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: Ruido en la polea

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL. C.P. 58337  
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182