

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE - ZITACUARO			Particular <input type="checkbox"/>	Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID: 7246
Dirección			Ciudad		Estado HCM	Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular		Recibido
Email			Gasolina entrada LL <u>3/4</u> 1/4		Gasolina salida LL <u>3/4</u> 1/4	
Año 2020	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color Blanco	Placas MV1512H	# Económico 7246	
Km Entrada 73912	Km Salida	VIN				

D = Dañada

O = Operacional

F = Falta Objeto

☒ = Sin Daño Visible

R = Reparación Necesaria

N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	___	___	___	___
Asientos	___	___	___	___
Consola Central	___			Claxon
Tablero	___			Quemacocos
Toldo	___			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	___			Seguros Eléctricos
Tapetes (# ___)	___			A.C./Climatizador
Radio	___			Espejo Retrovisor

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	___	Estribos	___
Antena/teléfono	___	Guardafangos	___
Antena/C.B.	___	Parabrisas	___
Sist. de Alarma	___	Limpiaparabrisas	___
Luces Exteriores	Revisar	Espejos Laterales	___

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☒ ☐ Llanta de Refacción
- ☒ ☐ Tapas de Rin **NO**
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☐ Placas







CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☐ ☐ Decolorada
- ☐ ☐ Color no Igualado
- ☐ ☐ Exceso de Rayones
- ☐ ☐ Pequeñas Grietas
- ☐ ☒ Carrocería con golpes
- ☐ ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☒ ☐ Logos en buen estado
- ☐ ☐ Exceso de rociado
- ☐ ☐ Daños por granizo
- ☐ ☐ Lluvia ácida



Notas:

Indicaciones del Cliente:

BALEROS
RUIDOS EN RODILLAS TRASERAS
CHIRRIDO DE BALATA
FOCOS EXPLORADORES 1 DAÑADO
1 AUSENTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
 PUERTO DE ACAPULCO, PUE. DEL. PUEBLA, C.P. 72400, MICHOACÁN, MEX.
 TEL: 01 771 300 0000

No. 0001