

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

209683370

No: MOR01338

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE CENTRO		OdeS AKU1592	ID CFE centro
					Escrito por SALVADOR HR
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHEMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 3/4	Gas. Salida 3/4	
Año 2005	Marca Nissan	Modelo Tsuru	Color Azul	Placas PPW957A	#Económico 74922
KM Entrada 6926		KM Salida 6926		VIN 3N1EB31S25K312423	

D = Dañada      ✓ = Sin daño visible  
 O = Operacional      R = Reparación necesaria  
 F = Falta objeto      N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	O	O	O
Asientos	O	O	F	F
Consola Central	F			Claxon F
Tablero	R			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	F			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	4 D			A.C./Climatizador F
Radio	F			Espejo Retrovisor F

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☒ Llantas de Refacción
- ☐ ☒ Cubreruedas
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☐ ☒ Gato
- ☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
- ☒ ☐ Extintidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☒ ☐ Estuche de Herramientas
- ☒ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

*Handwritten signature*

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	F	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	F	Parabrisas	F
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	F
Luces Exteriores	—	Espejos Laterales	F

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

*Handwritten signature*

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: **Suspension**

**AKEMAS**  
 ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ  
 ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
 PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
 ANGEL. C.P. 58337  
 MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182