

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre: CPE SALVATIERRA		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección:		Ciudad	Estado	Escrito Por: SAH
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	Recibido
Email		Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	Fecha: 11/12/22 Hora: 9:00 PM
Año: 2011	Marca: CHEV ROLET	Modelo: SILVERADO	Color: BCO	Placas: CL39875
Km. Entrada: 258,972	Km. Salida	VIN: 3C1CNC9CX6BQ226956	# Económico	Compromiso para
				Fecha: AM Hora: PM
				Salida: 1/12/22 Fecha: AM Hora: 5:28 PM
				Técnico: ISRAEL Firma de Supervisión:

D = Dañada
 O = Operacional
 F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
 R = Reparación Necesaria
 N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	MA	✓	MA
Asientos	✓	MA	✓	MA
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	F			A.C./Climatizador
Radio	F			Espejo Retrovisor

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO


☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extinguidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	Antena/teléfono	Antena/C.B.	Sist. de Alarma	Luces Exteriores
✓	MA	MA	MA	MA
Estribos	Guardafangos	Parabrisas	Limpiaparabrisas	Espejos Laterales
MA	MA	MA	MA	MA



Notas:

Indicaciones del Cliente:

3E JALONEA.

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
 PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
 TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 14410