

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00186

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE NORTE		OdeS Aku516		ID Norte
						Escrito por SALVADOR HR
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ						
Ciudad DEL CUAUHTEMOC		Estado MEXICO		C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050
Email hugo.rangelz@cfm.mx		Tel. Celular 4432585112		Gas. Entrada 1/2	Gas. Salida 1/2	
Año 2009	Marca Ford	Modelo Ranger	Color Blanco	Placas NG0885B	#Económico 92104	
KM Entrada 303015		KM Salida 303015		VIN 8AFDT52D496200047		

D = Dañada ✓ = Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador N/A
Radio	D			Espejo Retrovisor O

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☒ Llantas de Refacción
- ☐ ☒ Cubreruedas
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☐ ☒ Gato
- ☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☒ Extinguidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☐ ☒ Estuche de Herramientas
- ☐ ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

[Firma]

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo, que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

[Firma]

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: Servicio Clutch Falla de motor

AKEMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL, C.P. 58337
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182