

DICTAMEN TECNICO


INGRESA LA UNIDAD CON ECONOMICO 87554 POR PROBLEMAS DE TRACCION.


AL HACER REVISION VISUAL, SE DETECTA QUE LAS VELOCIDADES ENTRAN SIN PISAR EL PEDAL DE CLUTCH PRENDIDA LA UNIDAD.

SE PROCEDIO A BAJAR LA TRANSMISION PARA REVISAR CUAL ERA EL PROBLEMA.

AL QUITAR EL CLUTCH, SE ENCUENTRA QUE EL MISMO NO TIENE PASTA Y SE ENCUENTRA EN UN GRADO DE CALENTAMIENTO Y PATINAJE MUY AGRESIVO.

LO QUE LLEGAMOS A LA CONCLUSION POR EL GRADO EXCESIVO DE CALENTAMIENTO, QUE ES NEGLIGENCIA DEL USUARIO, YA QUE PUDO HABERSE ATASCADO Y SACAR LA UNIDAD CON UNA AGRESION AL CLUTCH O MANEJAR CON EL PIE EN EL PEDAL.




CARFIX AND BEYOND