

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE NORTE		OdeS Aku276		ID Norte
						Escrito por SALVADOR HR
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ						
Ciudad DEL CUAUHEMOC		Estado MEXICO		C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112		Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	
Año 2007	Marca Ford	Modelo F250	Color Blanco	Placas NA3019B	#Económico 87671	
KM Entrada 255299		KM Salida 255299		VIN 3FTGF17W37MA30906		

D = Dañada                      ✓ =Sin daño visible  
 O = Operacional              R = Reparación necesaria  
 F = Falta objeto              N/A = No aplica

**CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO**

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador N/A
Radio	O			Espejo Retrovisor O

**VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO**

SI NO

☐ ☒ Llantas de Refacción

☐ ☒ Cubreruedas

☐ ☒ Candado de Ruedas

☐ ☒ Gato

☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda

☐ ☒ Triángulo de Seguridad

☐ ☒ Extinguidor

☐ ☒ Cables para Corriente

☐ ☒ Estuche de Herramientas

☐ ☒ Tarjeta de Circulación

☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

**CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO**

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

**CONDICIONES DE PINTURA**

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



**Notas:**

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. En que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

*[Signature]*

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: **Clutch**

**AKOMAS**  
 ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ  
 ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
 PUERTO DE ACAPULCO #328. COL. RINCON DEL  
 ANGEL. C.P. 58337  
 MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182