

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00074

<b>Nombre:</b> CFE DISTRIBUCION		<b>Usuario:</b> CFE NORTE		<b>OdeS:</b> Aku405		<b>ID Norte:</b>	
<b>Dirección:</b> AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ						<b>Escrito por:</b> SALVADOR HR	
<b>Ciudad:</b> DEL CUAUHEMOC		<b>Estado:</b> MEXICO		<b>C.P.:</b> 06600		<b>Tel. Negocio:</b> 4433140050	
<b>Tel. Casa:</b> 4433140050		<b>Email:</b> hugo.rangelz@cfe.mx		<b>Tel. Celular:</b> 4432585112		<b>Gas. Entrada 1/4:</b>	
<b>Gas. Salida 1/4:</b>		<b>Año:</b> 2009		<b>Marca:</b> Ford		<b>Modelo:</b> F250	
<b>Color:</b> Blanco		<b>Placas:</b> NG0834B		<b>#Económico:</b> 92129		<b>Salida:</b> 11/01/24 6:30	
<b>KM Entrada:</b> 216892		<b>KM Salida:</b> 216892		<b>VIN:</b> 3FTGF17W99MA06855		<b>Técnico:</b>	

D = Dañada      ✓ = Sin daño visible  
O = Operacional      R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto      N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador N/A
Radio	O			Espejo Retrovisor O

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☒ Llantas de Refacción
- ☒ Cubreruedas
- ☒ Candado de Ruedas
- ☒ Gato
- ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☒ Triángulo de Seguridad
- ☒ Extinguidor
- ☒ Cables para Corriente
- ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

*[Firma]*

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: Truena al avanzar

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL C.P. 58337  
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182