


No: MOR00387

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

CONDICIONES DE PINTURA

A simple line drawing of a pickup truck, viewed from a side-rear angle. It has a single cab, a short bed, and a prominent front grille. The drawing is minimalist, using only black outlines on a white background.

Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Indicaciones del cliente: **Tira agua**

Firma de Recibido

Firma del Cliente

AKEMAS
A ALTA INGENIERIA AUTOMATIZADA
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #308 COL. RINCON DE
ANGEL C.P. 56357
MORELIA, MICH. TEL. (433) 25301182